

都営住宅団地 構造・竣工日一覧

※構造欄「耐火」は「鉄筋コンクリート」または「鉄骨鉄筋コンクリート」。

| 区市町村 | 団地名 | 所在地 | 棟名称 | 構造 | 階数 | 竣工日 | 備考 |
|------|---------------|--------------|-----|----|----|-------------|----|
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 1 | 耐火 | 3 | 1988年4月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 2 | 耐火 | 4 | 1988年4月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 3 | 耐火 | 3 | 1988年4月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 4 | 耐火 | 4 | 1988年4月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 5 | 耐火 | 3 | 1988年4月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 6 | 耐火 | 8 | 1988年4月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 7 | 耐火 | 3 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 8 | 耐火 | 3 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 9 | 耐火 | 3 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 10 | 耐火 | 3 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 11 | 耐火 | 4 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 12 | 耐火 | 9 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 13 | 耐火 | 4 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 14 | 耐火 | 4 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 15 | 耐火 | 4 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 16 | 耐火 | 4 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 17 | 耐火 | 4 | 1992年2月28日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1315 | 18 | 耐火 | 4 | 1991年10月15日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1325-1 | 19 | 耐火 | 5 | 1994年3月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1325-1 | 20 | 耐火 | 5 | 1994年3月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1325-1 | 21 | 耐火 | 5 | 1994年3月1日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1143-1 | 22 | 耐火 | 5 | 1999年11月18日 | |
| 福生市 | 熊川アパート | 熊川1143-1 | 23 | 耐火 | 5 | 1999年11月18日 | |
| 福生市 | 熊川第2アパート | 熊川1640-1 | 1 | 耐火 | 5 | 1993年11月26日 | |
| 福生市 | 熊川第2アパート | 熊川1640-1 | 2 | 耐火 | 5 | 1993年11月26日 | |
| 福生市 | 熊川第2アパート | 熊川1640-1 | 3 | 耐火 | 4 | 1993年11月26日 | |
| 福生市 | 福生武蔵野台二丁目アパート | 武蔵野台2-17-1-1 | 1 | 耐火 | 4 | 1985年10月1日 | |
| 福生市 | 福生武蔵野台二丁目アパート | 武蔵野台2-17-1-2 | 2 | 耐火 | 5 | 1985年10月1日 | |
| 福生市 | 福生武蔵野台二丁目アパート | 武蔵野台2-17-1-3 | 3 | 耐火 | 4 | 1985年10月1日 | |
| 福生市 | 福生武蔵野台二丁目アパート | 武蔵野台2-17-1-4 | 4 | 耐火 | 4 | 1985年10月1日 | |